

法面診断・補修システム

DF Technical

法面の点検・評価から対策工設計まで

No.601

第一復建（株）の素早い対応と豊富な実績

補修・補強前



補修・補強後



調査・診断

モルタルの劣化

背面地山の空洞化

地山地下水の湧出

地山風化型の崩壊

地すべり・深層崩壊

評価・対策

モルタル撤去・再施工

空洞充填工（裏込め注入工）
鉄筋挿入工+空洞充填工

地下水排除工

アンカー工+法砕工
鉄筋挿入工+法砕工

アンカー工+砕工
アンカー工+鋼管杭工



建設コンサルタント

第一復建株式会社

〒815-0031 福岡県福岡市南区清水4丁目2番8号


TEL : 092-557-1300 (代表) TEL : 092-557-1302 (直通)

担当 : 営業本部 上田 尊史 URL : <http://www.dfk.co.jp>

傷んでいませんか？

- ① 目視による変状調査
- ② 周辺の地表地質踏査
- ③ 連続写真撮影

優れた調査・診断技術



● 熱赤外線映像調査



● コア抜き調査

多様な設計ノウハウ

- アンカー工
- 鉄筋挿入工
- 法 枠 工 など

専門のスタッフによる調査

・ 技術士（応用理学・地質）	1名
・ 技術士（建設・土質）	2名
・ RCCM（建設部門）	2名
・ 斜面安定技士	2名

法面点検 (予備調査)



● 地上連続撮影画像

詳細調査



● 打音調査

診 断



● 背面の空洞化調査

対策工 設 計



第一復建ならではの素早い対応

ご相談受付

専門スタッフによる予備調査

見積もりのご提出